




Before

リフォーム前はこんな家



After

和風平屋木造の駐車場門扉は、木製で、柱は、4寸檜柱使用、門扉本体は、縦格子及び目隠し縦張り板でした。木製の為、又扉が1枚扉の為、動きが悪く、一苦勞でした。

又、長年の風雨にさらされ、シロアリにより木製の門扉をあきらめる事になりました。

おしゃれで、和風にも合う、YKKのシャイングレーですっきりしました。

### 外構リフォーム


老朽化した木製門扉をアルミ門扉に取替えました。

キッチン


Before



トイレ



After



洗面・洗濯(ユーティリティ)

バスルーム

水まわりのリフォームです。  
使い勝手と理想の住まいを求めてプランから施工まで行いました。

|      |                              |             |
|------|------------------------------|-------------|
| 築年数  | 13年                          | <b>Data</b> |
| 工期   | 1ヶ月                          |             |
| 施工面積 | 108m <sup>2</sup><br>(32.7坪) |             |
| 家族構成 | 夫婦+子供1人                      |             |